

# **LAVAGGIO CAPI**

## **T-SHIRT/FELPE**

Per mantenere la stampa e il capo in ottime condizioni:

- NON STIRARE SOPRA ALLA STAMPA
- lavare il capo a 30° al rovescio
- non candeggiare
- asciugatura a caldo a tamburo a temperatura moderata
- stiratura a ferro consentita alla temperatura massima di 100°
- non pulire a secco